



S発第038-004号

平成24年5月22日

全国遊技機商業協同組合連合会
会長 中村 昌勇 殿

東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

サンシャイン60

サミー株式会社

代表取締役社長 青木 茂



ぱちんこ遊技機に対する保護部品取り付けについて

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社製ぱちんこ遊技機におきまして、遊技機の点検確認等の際に、誤って遊技機内部に遊技球が入り込むおそれがあることが判明いたしました。

入り込んだ遊技球が遊技機の故障の原因となるおそれがあることから、遊技球の侵入を防止するための保護部品を当該遊技機に取り付けさせていただきたいと考えております。

なお、保護部品の取り付けは、遊技機内への遊技球の侵入を未然に防止するためのものであって、遊技機の性能に影響を及ぼすものではありません。

該当する遊技機は全て現在販売中であり6月中旬からの設置予定となっておりますので、弊社において保護部品を取り付けた上で出荷したいと考えております。

今後におきましては、万全を期すことを念頭におき開発には心掛けて参る所存でございますので、何卒ご配慮賜りますようお願い申し上げます。

該当する遊技機の型式名は以下のとおりです。

型式名	型式試験番号
C R ガオガオキング E S T	第 2P004000 号
C R A デジハネガオガオキング S T	第 2P004200 号
C R ガオガオキング L A	第 2P011200 号

以上

別添1 事案の詳細について


営業拠点に展示中の当該遊技機において、裏セットカバーを開放した状態にて作業を行った際に、球タンクからこぼれ落ちた遊技球がリールユニットのケースの内部に入り込むという事案が発生いたしました。

遊技場における営業中に発生することはありませんが、遊技機の裏セットカバーを開放した状態で作業をした場合に、万一、遊技球が入り込むとケース内部の周辺基板（リール接続基板）の回路がショートするおそれがあります。


回路及び電子部品の端子が遊技球によってショートすると、箇所によって「電飾がチラつく」、「リールが正常に動作しない」といった現象が発生するほか、「基板の故障」となる可能性があります。

別添2 事案の要因について

リールユニットケースの上部は大きく開口しております。開口部分は裏セットカバーで覆われているため、営業中には当事案が発生することはありません。しかしながら、遊技機の点検確認等で裏セットカバーを開放した状態で作業を行う際に、球タンクからこぼれた遊技球が、リールユニットのケース内に侵入することが考えられます。



営業中は、裏セットカバーに覆われているため、遊技球がリールユニット内に落下することはありません。



遊技機の点検作業等は、裏セットカバーを開放した状態での作業となるため、球タンクからリールユニット内へ遊技球が落下する可能性があります。

別添3 対応について

弊社といたしましては、本事案の発生を防止するために、リールユニットの開口部を保護部品で塞ぐことで、当ユニット内への遊技球の侵入を防止し、市場でのトラブル発生を回避したいと考えております。

つきましては、変更届の手続で可能となりますようお取り計らいをお願い申し上げます。

なお、保護部品の取り付けは弊社が責任を持って実施した上で、製品の出荷を行います。

別添4 保護部品について

リールユニット内への遊技球の侵入を防止するため、開口部全体を保護部品『保護板』で覆い、両面テープによって固定します。

名称	材質	備考
保護板	PC JIS K 6719	両面テープ『日東電工(株) No.5000NS』による接着固定

